

Les Mauriceries  
37390 Charentilly  
0614591443 / 0247565031  
contact@jpsecurite.com

N° de commande : 023

## Rapport de maintenance incendie INC-CR-LFNM-250829-001

Le 29/08/2025 de 07:55 à 15:30  
Visite annuelle n°1

Technicien  
Jules DEFAY



# Devoir de conseil

Pour chaque élément présenté ci-dessous, sauf contre-indication, une intervention corrective sera préconisée.

## — Compartimentage

### NF S 61-933 Annexe F · Déclenchement du DAS non satisfaisant

1

Prévoir une intervention corrective pour dépanner le DAS (système électromagnétique, moteur, etc).

En défaut : ZC PCF/N°11

### NF S 61-933 Annexe F · Temps de fermeture trop long

2

Prévoir une intervention corrective pour identifier le dysfonctionnement (pente pas assez forte, non déclenché, etc).

En défaut : ZC PCF/N°4

### NF S 61-933 Annexe F · Intégrité (état global) de la porte non satisfaisante

3

Prévoir une intervention pour la réparation de la porte (son remplacement pourrait être nécessaire).

En défaut : ZC PCF/N°6

### NF S 61-933 Annexe F · Vitesse de fermeture trop rapide

4

Prévoir une intervention corrective pour identifier le dysfonctionnement (pente pas assez forte, non déclenché, etc).

En défaut : ZC PCF/N°4

### NF S 61-933 Annexe F · Essai de fermeture après arrêt sur obstacle non satisfaisant

5

Prévoir une intervention corrective pour identifier le dysfonctionnement.

En défaut : ZC PCF/N°4

## — Blocs de secours

### NF C 15-100 · L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

6

Prévoir une intervention corrective pour remplacer l'éclairage de sécurité.

En défaut : 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 50, 68, 69, 70, 71

### NF C 15-100 · L'autonomie de la batterie du bloc est insuffisante ou la batterie est hors service.

7

Prévoir une intervention corrective pour remplacer la batterie (le remplacement de l'éclairage de sécurité pourrait être nécessaire).

En défaut : 8

### NF C 15-100 · La lampe du bloc ne fonctionne pas.

8

Prévoir une intervention corrective pour remplacer la lampe.

En défaut : 43, 44, 45, 46, 50

# Inventaire

## Compartimentage et désenfumage

Type	Marque	Quantité
<b>PCF</b>		
Coulissante	MALERBA	20 / 20
		1 / 1

## Moyens de secours, etc.

Type	Marque	Quantité
<b>Blocs de secours</b>		
BAES	MERLIN GERIN	30 / 30
	SCHNEIDER ELECTRIC	12 / 12
	EATON	1 / 1
	BLOC.TECH	16 / 16
	URA	2 / 2
Bloc phare	BLOC.TECH	24 / 24
<b>Télécommandes</b>		
Télécommande		8 / 8
	SCHNEIDER ELECTRIC	1 / 1

Brouillon

# Compartimentage

## ZC 01 · PCF

### PCF

#### Porte coulissante x3

Dont numéros : 1, 2, 3  
Localisation : Local Charge  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture ≤ 30 s
- ✓ Vitesse de fermeture < 0,3 m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course ≤ 5 cm

#### Porte coulissante 4

Localisation : cellule 2 compacteuse carton  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Gauche

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✗ Temps de fermeture ≤ 30 s
- ✗ Vitesse de fermeture < 0,3 m/s
- ✗ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course ≤ 5 cm

#### Porte coulissante 5

Localisation : cellule 2  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture ≤ 30 s
- ✓ Vitesse de fermeture < 0,3 m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course ≤ 5 cm

#### Porte coulissante 6

Localisation : cellule 2  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm

⚠ Intégrité (état global) de la porte non satisfaisante

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture ≤ 30 s
- ✓ Vitesse de fermeture < 0,3 m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course ≤ 5 cm

Observation

Réglage de porte à prévoir

#### Porte coulissante 7

Localisation : RDC · cellule 3  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture ≤ 30 s
- ✓ Vitesse de fermeture < 0,3 m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course ≤ 5 cm

#### Porte coulissante 8

Localisation : RDC · cellule 3  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture ≤ 30 s
- ✓ Vitesse de fermeture < 0,3 m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course ≤ 5 cm

### Porte coulissante (x2)

Dont numéros : 9, 10  
Localisation : RDC · cellule 4  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✓ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

### Porte coulissante 11

Localisation : RDC · cellule 4  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✗ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✓ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

### Porte coulissante (x3)

Dont numéros : 12, 13, 14  
Localisation : RDC · cellule 5  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✓ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

### Porte coulissante (x3)

Dont numéros : 15, 16, 19  
Localisation : RDC · cellule 6  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✓ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

### Porte coulissante 18

Localisation : RDC · cellule 7  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✓ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

### Porte coulissante 20

Localisation : RDC · Local charge  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm  
Côté attente : Droite

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✓ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

### Porte coulissante 21

Localisation : RDC · cellule 7  
Marque : MALERBA  
Taille du rail : 8000 mm

- ✓ Déclenchement du DAS
- ✓ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✓ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

## Porte coulissante 22

Localisation : RDC · cellule 7

Taille du rail : 8000 mm

Côté attente : Gauche

- ✔ Déclenchement du DAS
- ✔ Temps de fermeture  $\leq 30$  s
- ✔ Vitesse de fermeture  $< 0,3$  m/s
- ✔ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✔ Rebond de fin de course  $\leq 5$  cm

Brouillon

# Éclairages de sécurité

## Commande 04

Localisation : RDC · cellule 6  
Spécificité(s) : S.A.T.I.

### ✓ Bloc phare LED · 2500 lm (x4)

Dont numéros : 31, 32, 33, 34

Localisation : cellule 6

Marque : BLOC.TECH

### ✓ BAES 35 LED · 45 lm

Localisation : RDC · Local charge

Marque : URA

Spécificités : S.A.T.I.

✓ État de la commande

### ✓ BAES 36 LED · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 6

Marque : URA

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ BAES 37 LED · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 6

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

## Commande 1

Localisation : RDC · circulation etage  
Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

### ✓ BAES 1 45 lm

Localisation : RDC · entrée bureau

Marque : MERLIN GERIN

### ✓ BAES 3 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · entrée bureau

Marque : MERLIN GERIN

### ✓ BAES 5 45 lm

Localisation : RDC · couloir réfectoire

Marque : MERLIN GERIN

### ✓ BAES 7 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · vestiaire femme

Marque : MERLIN GERIN

### ✓ BAES 9 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · couloir réfectoire

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

✓ État de la commande

### ✓ BAES 11 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · vestiaire homme

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

### ✓ BAES 13 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · salle de pause

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

### ✓ BAES 15 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · circulation bureau

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

### ✗ BAES 17 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · escalier

Marque : MERLIN GERIN

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

### ✗ BAES Incandescent · 45 lm (x3)

Dont numéros : 19, 21, 23

Localisation : R+1 · circulation

Marque : MERLIN GERIN

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

## Commande 2

Localisation : RDC · Cellule 2  
Marque : TBS  
Spécificité(s) : S.A.T.I.

✓ État de la commande

### ⊗ BAES 8 LED · 45 lm

Localisation : RDC · Cellule 3

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Spécificités : S.A.T.I.

⚠ L'autonomie de la batterie du bloc est insuffisante ou la batterie est hors service.

## 📱 Commande 3

Localisation : RDC · cellule 3

Spécificité(s) : S.A.T.I.

✔ État de la commande

### ✔ BAES Incandescent · 45 lm (x6)

Dont numéros : 61, 62, 63, 64, 65, 66

Localisation : cellule 3

Marque : MERLIN GERIN

### ✔ BAES 67 LED · 45 lm

Localisation : cellule 3

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

### ⊗ BAES 68 Incandescent · 45 lm

Localisation : cellule 3

Marque : MERLIN GERIN

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

### ⊗ BAES LED · 45 lm (x2)

Dont numéros : 69, 70

Localisation : cellule 3

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Spécificités : S.A.T.I.

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

### ⊗ BAES 71 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 3

Marque : MERLIN GERIN

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

## 📱 Commande 3

Localisation : RDC · cellule 5

Spécificité(s) : S.A.T.I.

✔ État de la commande

### ⊗ BAES 24 LED · 45 lm

Localisation : RDC · Cellule 5

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

### ⊗ BAES 26 45 lm

Localisation : RDC · cellule 5

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

### ⊗ BAES LED · 45 lm (x2)

Dont numéros : 25, 27

Localisation : RDC · cellule 5

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

### ✔ Bloc phare LED · 2500 lm (x4)

Dont numéros : 28, 29, 30, 31

Localisation : cellule 5

Marque : BLOC.TECH

## 📱 Commande 5

Localisation : RDC · cellule 7

Spécificité(s) : S.A.T.I.

✔ État de la commande

### ✔ Bloc phare 2500 lm (x4)

Dont numéros : 38, 39, 40, 41

Localisation : cellule 7

Marque : BLOC.TECH

### ⊗ BAES Incandescent · 45 lm (x2)

Dont numéros : 43, 44

Localisation : RDC · cellule 7

Marque : MERLIN GERIN

⚠ La lampe du bloc ne fonctionne pas.

### ⊗ BAES Incandescent · 45 lm (x2)

Dont numéros : 45, 50

Localisation : RDC · cellule 7

Marque : MERLIN GERIN

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

⚠ La lampe du bloc ne fonctionne pas.

### ⊗ BAES 46 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 7

Marque : MERLIN GERIN

Spécificités : S.A.T.I.

⚠ L'éclairage de sécurité est défectueux / hors service.

⚠ La lampe du bloc ne fonctionne pas.

### ✓ BAES Incandescent · 45 lm (x3)

Dont numéros : 47, 48, 49

Localisation : cellule 7

Marque : MERLIN GERIN

## 📱 Commande 6

Localisation : RDC · cellule 5

Spécificité(s) : S.A.T.I.

### ✓ BAES 51 LED · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 5

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ Bloc phare LED · 2500 lm (x4)

Dont numéros : 52, 53, 54, 55

Localisation : cellule 4

Marque : BLOC.TECH

### ✓ BAES 56 LED · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 4

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ BAES 57 Fluorescent · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 4

Marque : MERLIN GERIN

✓ État de la commande

### ✓ BAES Incandescent · 45 lm (x2)

Dont numéros : 58, 59

Localisation : RDC · cellule 4

Marque : MERLIN GERIN

### ✓ BAES 60 45 lm

Localisation : RDC · cellule 4

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ Bloc phare LED · 2500 lm (x4)

Dont numéros : 73, 74, 75, 76

Localisation : cellule 3

Marque : BLOC.TECH

## 📱 Commande 8

Localisation : RDC · cellule 2

Spécificité(s) : S.A.T.I.

### ✓ BAES 72 LED · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 2

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ BAES 77 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 2

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

### ✓ BAES 78 45 lm

Localisation : RDC · cellule 2

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ BAES 79 LED · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 2

Marque : EATON

Spécificités : S.A.T.I.

✓ État de la commande

### ✓ BAES 80 LED · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 2

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ BAES 81 Incandescent · 45 lm

Localisation : RDC · cellule 2

Marque : MERLIN GERIN

### ✓ Bloc phare 82 LED · 2500 lm

Localisation : RDC · cellule 2

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

### ✓ Bloc phare LED · 2500 lm (x3)

Dont numéros : 82, 83, 84

Localisation : cellule 2

Marque : BLOC.TECH

## Commande 9

Localisation : RDC · cellule 1

✔ État de la commande

✔ **BAES LED · 45 lm** (x5)

Dont numéros : 85, 86, 87, 88, 89

Localisation : RDC · cellule 1

Marque : BLOC.TECH

Spécificités : S.A.T.I.

## Blocs non assignés à une commande

✔ **BAES Incandescent · 45 lm** (x2)

Dont numéros : 2, 6

Localisation : RDC · Circulation

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

✔ **BAES 4 Incandescent · 45 lm**

Localisation : RDC · Accueil Chauffeurs

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

✔ **BAES 90 Incandescent · 45 lm**

Localisation : RDC · Local charge

Marque : MERLIN GERIN

✔ **BAES 91 45 lm**

Localisation : RDC · Local charge

Marque : MERLIN GERIN

Brouillon